公開実用 昭和 59— 47310

(JP) 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出顧公開

□ 公開実用新案公報 (U)

昭59-47310

5)Int. Cl.* F 01 N 3/28 B 01 D 53/36 識別記号

庁内整理番号 6634-3G 7404-4D ③公開 昭和59年(1984) 3 月29日

審査請求 未請求

登モノリス触媒コンパータ

豊田市トヨタ町1番地トヨタ自

(全

頁)

動車株式会社内

红夷 顧 昭57-144047

74出 顧 人 トヨタ自動車株式会社

 74
 額 昭57(1982)9月22日

74考 案 者 斉藤達夫

豊田市トヨタ町1番地

明 邰 竹

- 1. 考案の名称
 - モノリス触媒コンパータ
- 2. 実用新案登録請求の範囲

無媒を担持したモノリス触媒根体と、酸モノリス触媒担体を囲繞するケースと、腹モノリス触媒 担体を酸ケースに弾性的に収納する弾性部材と、 酸の場面の外別様に当後させて配散したの サテーナとからなるモノリス触媒コンパータには の中心部から外周部に向けて3段階に順次大きの中心部から外周部に向けて3段階に順次大きないの大きが関係とするモノリス触媒 コンパータ。

8. 考案の詳細な説明

この考案は、モノリス触媒コンパータに関し、 特に、改良したモノリス触媒体を内蔵したモノリ ス独媒コンパータに関する。

モノリス触媒コンパータでは、ケースに対して



公開実用 昭和59— 47310

触ば担体をその半径方向および軸線方向に弾性的に収納して衝撃を緩和することにより、その破損を防ぐ必要がある。このため、無線担体の外周所と軸線方向の端面の外別様とに弾性部材を当てがい、さらに、この弾性部材が排気ガスによって損傷されることを防ぐために、触媒担体の前配端面の外周線からケースの内周面にわたる環状のリテーナを記数するのが普通である。

このような構造の場合・触媒組体の外間緑の数 個のセルはリテーナで閉塞されるから排気ガスは 通過せず、更に、この数個のセルに続く半径方向 内側の数個のセルもリテーナの内操による流れの 絞り現象から排気ガスの通りが悪い。従って、触 蝶组体は外周部の温度上昇が鈍くて中心部とに 程 度差が生じ、エンジンの運転・停止が繰返される と内部応力としての熱応力で割れるという問題が ある。



この考案は、このような熱応力による割れを訪 ぐためになされたもので、外周部に近い程セルの 纬気ガスの通りを良くし、それによって中心部と



そのためこの考案では、セルの大きさを、中心部は敬細な寸法に、外周部は中心部よりも大きい寸法に、この両部の中間部は両部の中間の大きさの寸法に、8段階に形成してある。次に、この考案の実施例を図面を参照して詳細に説明する。

第1図に示す11は、後途するモノリス触媒担体を囲換するケースで、排気ガスの流れに関して、上流側にはフランタ12を備えた出口接続管15を夫々務接してある。21は触媒を担持したモノリス触媒担体で、その軸線方向に沿って多数のセルが貫通しており、排気ガスはこれらセルの中を通過する間に浄化される。セルは、第2図に示すように、担体21の中心部にあるセル22は数細な寸法に、中心部を取り巻く中間環状部にあるセル28よりもやや大きい寸法に形成されてい



公開実用 昭和 59- 47310

ъ,

因に、従来のモノリス触解担体は、セルは、その横断面の全域にわたって微細でかつ一定の大きさに形成されているか、または、中心部から外周部に向けて無段階的に順次大きく形成されているかである。

担体 2 1 の外間面とケース 1 1 の内間面との問は適宜なスキマがあり、このスキマにワイアネットからなるクッション材 8 1 が結め込まれて、ケース 1 1 に対して担体 2 1 をその半径方向および輸扱方向に弾性的に収納している。クッション材 8 1 の排気ガスの流れに関して上流側には、環状のシール材 8 2 および 環状のリテーナ 8 8 が配散され、クッション材 8 1 に向って 排気が流れないように前途のスキマを閉鎖している。

9 テーナ 8 8 は 6 そのフランジ部分の半径方向 内縁 8 4 は担体 2 1 の外周面より更に値かに半径 方向内側に延在しており 6 この延在する部分は 6 担体 2 1 の上流側の端面の外周線に当接してその 軸線方向の移動を阻止するとともに 6 その外周部



にあるセル24の入口側の開口を閉塞している。 削減している程度は、最外別のセル個々について みれば、完全閉察されているもの間口面種の半分 程度閉塞されているものなど様々であるが、少く とも全部が完全閉塞されることがないよう、セル 24の寸法とリテーナの半径方向内線84の延在 する寸法とを定めてある。

この実施例の構造によるモノリス触媒担体 2 1 では、中心部よりも中間環状部、中間環状部よりも外間部である程をルの寸法は大きの形式である程は別が入り、半径方向外側である程は別が入り、かりに、外間部にあるセル2 4 の寸法は触も大きいので、リテーナの内縁を4 による流れの絞り現象があるにも物はらず排気ガスは容易に通過する。更に、リテーナの延在部分で開棄される最外間のセルであっても、その全部が完全開塞されてはいないので、排気ガスが2 2 1 ではその機断面の金城にわたって排気ガスはほぼ均一に通過する。



公開実用 昭和 59 47310

このため、このモノリス触媒担体21では、その温度上昇は横断面の全域にわたってほぼ均一であり内部応力としての熱応力は極めて低く、刺れるおそれがない。このことから、この担体を内蔵するモノリス触媒コンバータとしてみても、担体の熱応力による刺れは勿論、衝撃による刺れという側次的な関係を完らできる。

そして、このモノリス触媒担体でセルの大きさを 8 段階としたのは、実用上 8 段冊で十分であるからである。 4 段階以上の区分は、熱応力の観和の点からは意味が少く、また製造の面からは煩瑣になり過ぎる。

以上の説明で明らかなように、この考案によるモノリス触媒コンパータは、収納してある触媒担体が熱的に機械的に破損することがないので、触媒の性能が劣化するまで長期間にわたって使用することができる。

4. 図面の簡単な説明

図面はこの考案の実施例を示し、第1図は中心



糖線の片側を機に断面した正面図、第2図は第1 図のAA線に沿う機断両図で図示を一部省略してある。

21:モノリス触媒担体

11:5-2

81:弹性部材

88: 97- 7

22:中心部にあるセルー


28:中間環状部にあるセル


24:外周部にあるセル

出 願 人



公開実用 昭和59-47310





86

北朝人 1-19自動車株式会社 実間[10-117][1-1]

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

A	BLACK BORDERS
×	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
×	FADED TEXT OR DRAWING
	BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	SKEWED/SLANTED IMAGES
M	COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox